



Dibujo Asistido por Computadora

**Facultad de
Ingeniería Industrial**

Nombre:

**Matrícula/
Fecha**


Tema: Unidad VI: Texto y Acotación


**Tarea No. 06 de la 1era
Evaluación**

Indicaciones: Dibujar la pieza, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros de configuración:

- **Capas.** Se deberán crear las siguientes capas:
 1. *PIEZA.* Capa donde se dibujará el contorno de la pieza. Utilizar en esta capa el color azul y grosor de línea 0.30.
 2. *EJES.* Capa donde se dibujarán los ejes. Utilizar en esta capa el color rojo y estilo de línea TRAZO_Y_PUNTO2.
 3. *OCULTAS.* Capa donde se dibujarán las líneas ocultas. Utilizar en esta capa el color verde y estilo de línea TRAZOS2.
- **Sombreado.** Se deberán configurar el sombreado de la siguiente forma:
 1. Tipo: Definido por el usuario
 2. Angulo: 45º
 3. Intervalo: 3 unidades

Práctica No. 01







Dibujo Asistido por Computadora

**Facultad de
Ingeniería Industrial**

Nombre:

**Matrícula/
Fecha**


Tema: Unidad VI: Texto y Acotación


**Tarea No. 06 de la 1era
Evaluación**

Indicaciones: Dibujar la pieza, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros de configuración:

- **Capas.** Se deberán crear las siguientes capas:
 1. **PIEZA.** Capa donde se dibujará el contorno de la pieza. Utilizar en esta capa el color azul y grosor de línea 0.30.
 2. **EJES.** Capa donde se dibujarán los ejes. Utilizar en esta capa el color rojo y estilo de línea TRAZO_Y_PUNTO2.
 3. **OCULTAS.** Capa donde se dibujarán las líneas ocultas. Utilizar en esta capa el color verde y estilo de línea TRAZOS2.
- **Sombreado.** Se deberán configurar el sombreado de la siguiente forma:
 1. Tipo: Definido por el usuario
 2. Angulo: 45°
 3. Intervalo: 3 unidades

Práctica No. 02







Dibujo Asistido por Computadora

**Facultad de
Ingeniería Industrial**

Nombre:

**Matrícula/
Fecha**


Tema: Unidad VI: Texto y Acotación


**Tarea No. 06 de la 1era
Evaluación**

Indicaciones: Dibujar la pieza, teniendo en cuenta los siguientes parámetros de configuración:

- **Capas.** Se deberán crear las siguientes capas:
 1. *PIEZA.* Capa donde se dibujará el contorno de la pieza. Utilizar en esta capa el color azul y grosor de línea 0.30.
 2. *EJES.* Capa donde se dibujarán los ejes. Utilizar en esta capa el color rojo y estilo de línea TRAZO_Y_PUNTO2.
 3. *OCULTAS.* Capa donde se dibujarán las líneas ocultas. Utilizar en esta capa el color verde y estilo de línea TRAZOS2.
- **Sombreado.** Se deberán configurar el sombreado de la siguiente forma:
 1. Tipo: Definido por el usuario
 2. Angulo: 45°
 3. Intervalo: 3 unidades

Práctica No. 03







Dibujo Asistido por Computadora

**Facultad de
Ingeniería Industrial**

Nombre:

**Matrícula/
Fecha**



Tema: Unidad VI: Texto y Acotación

**Tarea No. 06 de la 1era
Evaluación**


Indicaciones: Dibujar la pieza, teniendo en cuenta los siguientes parámetros de configuración:

- **Capas.** Se deberán crear las siguientes capas:
 1. **PIEZA.** Capa donde se dibujará el contorno de la pieza. Utilizar en esta capa el color azul y grosor de línea 0.30.
 2. **EJES.** Capa donde se dibujarán los ejes. Utilizar en esta capa el color rojo y estilo de línea TRAZO_Y_PUNTO2.
 3. **OCULTAS.** Capa donde se dibujarán las líneas ocultas. Utilizar en esta capa el color verde y estilo de línea TRAZOS2.
- **Sombreado.** Se deberán configurar el sombreado de la siguiente forma:
 1. Tipo: Definido por el usuario
 2. Angulo: 45°
 3. Intervalo: 3 unidades

Práctica No. 04



	Dibujo Asistido por Computadora	Facultad de Ingeniería Industrial
Nombre:		Tarea No. 06 de la 1era Evaluación
Matrícula/ Fecha		
Tema:	Unidad VI: Texto y Acotación	
Indicaciones:	Dibujar la pieza, teniendo en cuenta los siguientes parámetros de configuración: • Capas. Se deberán crear las siguientes capas: 1. <i>PIEZA</i>. Capa donde se dibujará el contorno de la pieza. Utilizar en esta capa el color azul y grosor de línea 0.30. 2. <i>EJES</i>. Capa donde se dibujarán los ejes. Utilizar en esta capa el color rojo y estilo de línea TRAZO_Y_PUNTO2. 3. <i>OCULTAS</i>. Capa donde se dibujarán las líneas ocultas. Utilizar en esta capa el color verde y estilo de línea TRAZOS2. • Sombreado. Se deberán configurar el sombreado de la siguiente forma: 1. Tipo: Definido por el usuario 2. Angulo: 45º 3. Intervalo: 3 unidades	Práctica No. 05





Dibujo Asistido por Computadora

Facultad de Ingeniería Industrial

Nombre:

**Matrícula/
Fecha**

Tema: Unidad VI: Textos y Acotación

Tarea No. 06 de la 1era Evaluación

Indicaciones:

Dibujar la pieza, teniendo en cuenta los siguientes parámetros de configuración:

- **Capas.** Se deberán crear las siguientes capas:
 4. **PIEZA.** Capa donde se dibujará el contorno de la pieza. Utilizar en esta capa el color azul y grosor de línea 0.30.
 5. **EJES.** Capa donde se dibujarán los ejes. Utilizar en esta capa el color rojo y estilo de línea TRAZO_Y_PUNTO2.
 6. **OCULTAS.** Capa donde se dibujarán las líneas ocultas. Utilizar en esta capa el color verde y estilo de línea TRAZOS2.
- **Sombreado.** Se deberán configurar el sombreado de la siguiente forma:
 4. Tipo: Definido por el usuario
 5. Angulo: 45°
 6. Intervalo: 3 unidades

Práctica No. 06

